

**Niederschrift**

über die Sitzung des Planungs- und Bauausschusses der Gemeinde Schretstaken

Dorfbegehung am Sonnabend, dem 9.12.2017

Beginn: 10.00 Uhr    Ende: 11.15 Uhr

Anwesende Ausschussmitglieder:

GV Dr. Carl-Heinz Schulz (Vorsitzender)

GV Björn-Ole Thun

WB Ernst Martens

Heiko Bürger (stellv. Bürgermeister)

Tlw. Kurt Wegner zum Thema Graben Quertwiete

**Tagesordnung:**

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Ausschusssitzung
3. Dorfbegehung
4. Verschiedenes

TOP 1: Dr. Schulz eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Das Protokoll der Dorfbegehung vom 26.11.2016 wird einstimmig beschlossen.

TOP 3: Begehung:

- Die Betonstrommasten, die gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus stehen geblieben sind, um den Schwalben „Sitzmöglichkeiten“ zu bieten, werden begutachtet. Es sind Schäden am Beton festzustellen, die bis auf die Armierung gehen. Nach Aussage von Herrn Martens und Dr. Schulz würde eine Sanierung erhebliche Kosten verursachen. Auf der anderen Seite ist die Standfestigkeit ohne Sanierung wohl noch lange gegeben. Der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde sollte in regelmäßigen Abständen eine Begutachtung durchführen.
- Der abrutschende Boden vom Grundstück Mattuschak auf die gemeindeeigene Fläche ist nach wie vor nicht gesichert.
- Die Sitzbänke in der Gemeinde – so auch am Sportplatz – sollten regelmäßig gesäubert und Instand gehalten werden. Sie sind meist stark verschmutzt.

- Die Stromkästen in der Gemeinde stehen vielfach schief. So auch der am Spielplatz, der dringend wieder gerichtet werden müsste.
- Vor dem Grundstück Kuhlmann sorgt das ab der A.Paul-Weber Straße gen Norden abfließende Wasser – insbesondere durch die zerfahrene Grundstückszufahrt (Cosmilla) – für Ausspülungen.
- Auf dem Spielplatz sollte eine Grundreinigung durchgeführt werden. So ist es dringend notwendig, die Spielgeräte mit einem Hochdruckreiniger zu säubern.
- Die Lampe und das Schild „Spielplatz“ sind wieder in die Senkrechte zu bringen.
- An der Wackelbrücke sollte die Matte durch Mähen wieder freigelegt werden.
- Es ist zu überlegen, ob im Bereich der Spielgeräte eine Drainage zur besseren Trockenlegung angelegt werden sollte. Durch das extrem regennasse Jahr sind die Verhältnisse zwar besonders, aber in 2018 sollte dieser Punkt weiter beobachtet und diskutiert werden.
- In der letzten Gemeindevertretersitzung ist der Prüfbericht der Jahreshauptinspektion angesprochen worden. BGM Püst lässt mitteilen, dass, soweit möglich, erste Maßnahmen in Angriff genommen werden, dass aber manche Maßnahmen eine Abtrocknung erfordern, bevor eine Umsetzung erfolgen kann.
- Quertwiete östlich: Die Spuren sind erheblich verschmutzt und müssten dringlich gesäubert werden. Ausgelöst hierdurch sind die Seitenstreifen stark zerfahren. Der Boden wird teilweise in den Seitengraben gedrückt. Im Frühjahr ist eine erneute Begehung notwendig, um zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen notwendig sind.
- Quertwiete westlich: Herr Wegner sagt eine Wiederherstellung der Grabenböschung zu, die durch eine versehentlichen Abrutschen seines Treckers beschädigt wurde. Ein Überpflügen der Grenze zum gemeindeeigenem Graben scheint in Teilen vorzuliegen.
- Auf der gesamten Strecke des Grabens von Ost nach West wachsen schon dickere Büsche und junge Bäume im Graben selber, sodass der Abfluss nicht mehr gesichert ist. Auch die Rohre unter den Zufahrten sind teilweise verstopft und wieder freizulegen. BGM Püst lässt mitteilen, dass die BQG beauftragt sei, die Gemeinde anteiligen Arbeiten im Frühjahr 2018 durchzuführen.

TOP 4: keine Punkte.

Mit freundlichen Grüßen

**Gez.**

**Dr. Carl-Heinz Schulz**

Vorsitzender